

団地番号	団地名	棟名	種別	構造	階数	建設年度	管理戸数	巡回業務	花壇	散水・除草	修繕費用	外構清掃
1	宮上住宅	2号棟	公営	木造	平屋	S37	1	不要	あり なし	なし	R6実績：0 R5実績：0	清掃員の配置 必要 不必要
2	鯛尾住宅	1~9号棟	公営	木造	平屋	H17	9	必要	あり なし	なし	R6実績：73,700 R5実績：914,320	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
3	ベイシティー坂	-	公営	SRC	14階+PH	H 9	50	必要	あり なし	なし	R6実績4,236,320 R5実績9,169,160	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
4	平成ヶ浜住宅	1号館	特公賃	RC	8階	H17	20	不要	あり なし	なし	R6実績：476,300 R5実績：393,800	清掃員の配置 必要 不必要
		2号館	特公賃	RC	9階	H19	20	不要	あり なし		R6実績：1,459,590 R5実績：1,973,290	清掃員の配置 必要 不必要
		3号館	特公賃	RC	10階	H22	10	不要	あり なし		R6実績：1,184,855 R5実績：699,270	清掃員の配置 必要 不必要
5	北新地二丁目住宅	1号棟	公営	S	3階	R 1	21	必要	あり なし	なし	R6実績：122,100 R5実績：24,530	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
								必要			R6実績：19,800 R5実績：0	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
		2号棟	公営	S	3階	R 1	23	必要	あり なし		R6実績：249,986 R5実績：30,800	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
6	坂東二丁目住宅	-	公営	S	2階	R 1	4	必要	あり なし	なし	R6実績：12,100 R5実績：0	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
7	坂東三丁目住宅	1号棟	公営	S	2階	R 1	1	必要	あり なし	なし	R6実績：0 R5実績：0	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
		2号棟	公営	S	2階	R 1	1	必要	あり なし		R6実績：0 R5実績：0	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
8	横浜中央二丁目住宅	-	公営	S	2階	R 1	4	必要	あり なし	なし	R6実績：8,800 R5実績：0 又は上限額	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
9	小屋浦一丁目住宅	-	公営	S	3階	R 1	31	必要	あり なし	なし	R6実績：73,700 R5実績：53,900	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
								必要			R6実績：0 R5実績：0	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
10	本事業で整備する地域優良賃貸住宅	-	公営	未定	未定	R11.1予定	70	必要	未定	なし	上限額：不明	清掃員の配置 必要 不必要 巡回時に大きなごみを回収
合 計							265戸					

団地番号	団地名	棟名	種別	構造	階数	建設年度	駐車場の付属設備	駐輪場の付属設備	宅配ロッカー	修繕履歴	入居者が鍵を紛失した場合の対応	エレベーター点検どちらかを記載
1	宮上住宅	2号棟	公営	木造	平屋	S37	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	なし
2	鯛尾住宅	1~9号棟	公営	木造	平屋	H17	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	なし
3	ベイシティー坂	-	公営	SRC	14階+PH	H 9	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。	H26：給湯器取替、塔屋タラップ改良 H27~28：集会室、共用部の鍵取替、屋上防水、屋根改修、外壁改修 R 5：排水管洗浄 R 6：集合郵便受け改修	開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	メークー系点検 独立系点検
4	平成ヶ浜住宅	1号館	特公賃	RC	8階	H17	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	町の管理ではありません	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。	R 7：給湯器改修	開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	町の管理ではありません
		2号館	特公賃	RC	9階	H19	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし		ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	
		3号館	特公賃	RC	10階	H22	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし		ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	
5	北新地二丁目住宅	1号棟	公営	S	3階	R 1	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	メークー系点検 独立系点検
		2号棟	公営	S	3階	R 1	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	メークー系点検 独立系点検
6	坂東二丁目住宅	-	公営	S	2階	R 1	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	なし
7	坂東三丁目住宅	1号棟	公営	S	2階	R 1	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	なし
		2号棟	公営	S	2階	R 1	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	なし
8	横浜中央二丁目住宅	-	公営	S	2階	R 1	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	なし
9	小屋浦一丁目住宅	-	公営	S	3階	R 1	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	照明ありなし 防犯カメラありなし 屋根ありなし	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	メークー系点検 独立系点検
10	本事業で整備する地域優良賃貸住宅	-	公営	未定	未定	R11.1予定	未定	未定	ありなし ※システム型の場合はその記載もしてください。		開錠に関する費用負担 入居者 指定管理者	メークー系点検 独立系点検
合 計												

団地番号	団地名	棟名	種別	構造	階数	建設年度	備考
1	宮上住宅	2号棟	公営	木造	平屋	S37	・募集停止中
2	鯛尾住宅	1~9号棟	公営	木造	平屋	H17	
3	ベイシティ一坂	-	公営	SRC	14階+PH	H 9	・集会室（併設）
4	平成ヶ浜住宅	1号館	特公賃	RC	8階	H17	・集会所、保育所及び子育て支援センター併設（維持管理対象外） ・一部、広島県の指定管理あり
		2号館	特公賃	RC	9階	H19	・一部、広島県の指定管理あり
		3号館	特公賃	RC	10階	H22	・一部、広島県の指定管理あり
5	北新地二丁目住宅	1号棟	公営	S	3階	R 1	
		2号棟	公営	S	3階	R 1	・集会所（別棟、平屋建て）
6	坂東二丁目住宅	-	公営	S	2階	R 1	
7	坂東三丁目住宅	1号棟	公営	S	2階	R 1	
		2号棟	公営	S	2階	R 1	
8	横浜中央二丁目住宅	-	公営	S	2階	R 1	
9	小屋浦一丁目住宅	-	公営	S	3階	R 1	
		-	公営	S	3階	R 1	・集会室（併設）
10	本事業で整備する地域優良賃貸住宅	-	公営	未定	未定	R11.1予定	令和11年度供用開始予定